



EMEF. DR. ANTÔNIO PEREIRA BUENO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



PINTURA ANTES DA MANUTENÇÃO (15/10/2019 - 14:57)



PINTURA DURANTE A MANUTENÇÃO (23/12/2019 - 17:50)



PINTURA APÓS A MANUTENÇÃO (08/01/2020 - 16:40)



ARQUIBANCADA ANTES DA DEMOLIÇÃO
(15/10/2019 - 15:20)



ARQUIBANCADA DURANTE A DEMOLIÇÃO
(10/12/2019 - 16:51)



ARQUIBANCADA APÓS DEMOLIÇÃO (16/12/2019 -
09:19)



PISO DE CONCRETO ANTES DA MANUTENÇÃO
(15/10/2019 - 16:40)



PISO DE CONCRETO DURANTE A MANUTENÇÃO
(09/12/2019 - 15:19)



PISO DE CONCRETO APÓS A MANUTENÇÃO (19/12/2019 - 11:11)



PISO CERÂMICO ANTES DA MANUTENÇÃO
15/10/2019 - 15:15



PISO CERÂMICO DURANTE A MANUTENÇÃO E APÓS A DEMOLIÇÃO 15/10/2019 - 15:15