



PARQUE ECOLÓGICO DA MOÇOTA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



TELHADO APÓS A MANUTENÇÃO; (18/11/2019 - 10:13)



PISO DE CONCRETO ANTES DA MANUTENÇÃO; (04/09/2019 - 10:38)



PISO DE CONCRETO APÓS A MANUTENÇÃO (16/12/2019 - 11:13)



PINTURA ANTES DA MANUTENÇÃO (04/09/2019 - 10:19)



PINTURA DURANTE A MANUTENÇÃO; (18/11/2019 - 10:10)



PINTURA APÓS A MANUTENÇÃO; (18/11/2019 - 10:40)



TELHADO ANTES DA MANUTENÇÃO (04/09/2019 - 10:42)